



## عملیات ضربتی ترمیم خط انتقال ۱۰۰ میلی‌متری آزیست در بلوار شهید باهنر گیلانود به پایان رسید

با تلاش و اقدام به موقع اکیپ امداد و حوادث امور آب و فاضلاب دماوند، لوله ۱۰۰ میلی‌متری آزیست واقع در بلوار شهید باهنر منطقه گیلانود که دچار شکستگی و نشت شده بود، بدون قطع طولانی‌مدت آب مشترکین منطقه، تعمیر و بازسازی شد.

به گزارش روابط عمومی آیفای شرق استان تهران، محمد مهدی قربانی، مدیر امور آب و فاضلاب دماوند، با اعلام این خبر اظهار داشت: به دنبال دریافت گزارش مبنی بر افت فشار و جاری شدن آب در معبر بلوار شهید باهنر گیلانود، بلافاصله تیم‌های عملیاتی و امداد و حوادث این امور به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به فرسودگی و حساسیت خطوط آزیست افزود: جنس لوله حادثه دیده از نوع آزیست با قطر ۱۰۰ میلی‌متر بود که به دلیل قدمت شبکه دچار شکستگی شده بود. همکاران تلاشگر بخش امداد و حوادث با وجود ترافیک مسیر و شرایط خاص منطقه، بلافاصله عملیات حفاری، مهار نشت و تعویض بخش آسیب دیده را آغاز کردند.

قربانی تصریح کرد: با سرعت عمل همکاران عملیاتی، این حادثه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین میزان قطعی یا افت فشار آب در شبکه توزیع مرتفع شد تا خللی در ارائه خدمات پایدار آبرسانی به شهروندان و ساکنان بلوار شهید باهنر ایجاد نشود.



انتهای پیام/