



جمع آوری یک رشته انشعاب غیرمجاز ۴۰ پلی اتیلن در روستای سربندان

یک رشته انشعاب غیر مجاز 40 پلی اتیلن در روستای سربندان با حضور مأمور کلانتری جابان جمع آوری شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، یک رشته انشعاب غیر مجاز 40 پلی اتیلن در روستای سربندان با حضور مأمور کلانتری جابان جمع آوری شد.

عباسعلی گلپازی، مدیر امور بهره برداری آبفای آبسرد در این خصوص اظهار داشت: مشترک با انجام لوله گذاری بطول ۱۰۰ متر به صورت غیرمجاز در روستای سربندان برای آبرسانی به دو واحد ویلایی اقدام کرده بود که توسط ماموران شرکت آب و فاضلاب شناسایی شد و با حضور مامور کلانتری جابان، جمع آوری صورت گرفت و پرونده برای طی مراحل قضایی در دست اقدام قرار گرفت.

انتهای پیام/