



شناسایی ۱۲ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان دماوند

مدیر امور منابع آب دماوند از شناسایی ۱۲ حلقه چاه غیر مجاز و پر کردن ۶ حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، مصطفی عباسی با اعلام این مطلب اظهار داشت: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی، ۶ حلقه چاه غیر مجاز به عمق ۱۱۲ متر و آبدهی ۵۰ لیتر در ثانیه پر و مسدود شد.

وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج ۹ هزار و ۹ متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مدیر امور منابع آب دماوند ادامه داد: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی، ۱۰ حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور شناسایی شد و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. عباسی گفت: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی می نماید.

انتهای پیام/