



شناسایی ۶ حلقه چاه غیر مجاز و انسداد ۱۳ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان دماوند

مدیر امور منابع آب دماوند از شناسایی ۶ حلقه چاه غیر مجاز و یک مورد توقیف ادوات حفاری و پر کردن ۱۳ حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، مصطفی عباسی با اعلام این مطلب اظهار داشت: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی ۱۳ حلقه چاه غیر مجاز به عمق ۳۹۰ متر و آبدهی ۱.۳ لیتر در ثانیه پر و مسدود شد. وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج ۲۵ هزار و ۷۴۰ متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد. وی ادامه داد: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی ۶ حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور شناسایی که در ۱ مورد در حال حفر، ادوات حفاری چاه غیر مجاز شامل چکش برقی و بالا بر توسط ماموران گشت و بازرسی توقیف و به پارکینگ تحت نظر این امور منتقل گردید. عباسی گفت: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی می نماید.

انتهای پیام/